

732

A.10

Grade et Nom : Adjudant FANFANI

Nature de l'intervention : Fuite de gaz ~~ammoniac~~

Le Mardi 3 Décembre 19 68 , à 9 heures 24 .

Lieu de l'intervention : 18, Rue Seguin - LYON - 2ème -

" ENTREPOTS FRIGORIFIQUES LYONNAIS "

Nom du demandeur : Téléphone 37 . 55 . 71 .

Véhicule(s) utilisé(s) : F.P.M. - F.P.T. - V.S.A.B. (2) - F.EV.

Personnel présent sur les lieux : _____

Commandant HERAUD, Directeur Adjoint.

Capitaine BAROU, Directeur des Secours.

~~Exemples de secours rencontrés à xxx heures xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

~~COPIE XEROX~~

<u>F.P.M.</u>		<u>F.P.T.</u>		<u>V.S.A.B. (3ème Cie)</u>	
FANFANI	Adjudant	BUISSON	Sergent	PEREZ	Sergent
JONARD	Sergent	MICHAUD	Sergent	PELOUX	Caporal
MAUDRU	Sergent	JACQUEMOT	Cal. Chef	FAVRE	Sapeur
CHEVALIER	Caporal	MARCHAL	Sapeur	LHONNEUX	Sapeur
AUGIER	Sapeur	VINCENT	Sapeur		
BILANCIA	Sapeur	MONTERPAT	Caporal		
SOLER	Caporal				
VENERUSO	Sapeur				
LASHERMES	Sapeur				
ROY	Sapeur	<u>F.E.V.</u>		<u>V.S.A.B. (2ème Cie)</u>	
CHANTEPIE	Caporal	LECUELLE	Caporal	TRILLAT	Caporal
MOSNIER	Sapeur	ROGER	Caporal	VIGNEUX	Sapeur
				SIMONET	Sapeur
				CAZABON	Sapeur

Vu : Le Directeur,

LYON, le 4 Décembre 1969

Le Chef de Détachement,

Jaufan

Les secours sont envoyés pour fuite de gaz d'ammoniac, aux Entrepôts Frigorifiques Lyonnais - 18, Rue Seguin - LYON -

Ces entrepôts sont utilisés pour la conservation de produits alimentaires, ils comportent : Un sous-sol de 1.300 mètres carrés environ où se trouvent six chambres froides dont l'agent réfrigérant est le gaz d'ammoniac. Ces chambres froides sont réparties de part et d'autre d'un couloir desservi par un escalier et quatre monte-charges (plan ci-joint).

Par suite de la rupture d'une canalisation de 70 mm. le gaz s'échappe et envahit le sous-sol. Cinq ouvriers réussissent à se sauver et parviennent au rez de chaussée, fortement commotionnés. Ils signalent la disparition de deux camarades. Des membres du personnel de l'établissement font une reconnaissance qui demeure infructueuse. Telle est l'atmosphère que la visibilité est nulle et les opérations seront longues et pénibles.

A mon arrivée, je fais:

- Evacuer les blessés sur l'hôpital Edouard Herriot par la V.S.A.B. de la 3ème Compagnie.
- Equiper quatre sauveteurs (avec appareils respiratoires et vêtements anti-acide).
- Etablir deux petites lances D.H.T. (pour dissoudre le gaz).
- Procéder à la ventilation au moyen du G.E.V.

A 9 h.39, Le Capitaine BAROU, Directeur des Secours, arrive sur les lieux et prend la direction des opérations.

- En raison des risques d'explosion, les monte-charges ne sont pas utilisés. Les sauveteurs, par équipes de deux, accompagnés d'une personne de l'établissement empruntent l'escalier avec mission : rechercher les victimes, barrer la vanne d'arrivée du gaz.

A 10 h.05, à la deuxième reconnaissance les victimes sont découvertes inanimées dans le monte-charge au sous-sol où elles ont été suffoquées par une forte quantité de gaz, elles sont évacuées sur l'hôpital Edouard Herriot par la V.S.A.B. de la 2ème Compagnie et une ambulance de la Croix Rouge.

A 10 h.13, Le Commandant HERAUD, Directeur Adjoint, est sur les lieux.

A 10 h.38, Le barrage de la canalisation est effectué, la ventilation des locaux se poursuit.

En cours d'intervention, le Sergent JOMARD les Caporaux CHANTEPIE - SOLER - ROGER, ont été conduits à l'hôpital Edouard Herriot pour légère intoxication et brûlures au visage.

Des relèves successives seront nécessaires pour assurer la surveillance et la ventilation des locaux, jusqu'au 5 Décembre à 5 h.30.

Victimes décédées :-Monsieur DUFFOUR René, 26 ans -
31, Rue Jarente - LYON - 7ème -
-Monsieur BEDROH Abdelkader, 44 ans -
15, Rue Auguste-Payant - LYON - 7ème -

Victimes intoxiquées et brûlées:

- Monsieur TRAA Abdelgacem, 42 ans -
- Monsieur LACOUR Raymond, 29 ans -
112, Cours Emile Zola - VILLEURBANNE -
- Monsieur LITIM Mustafa, 35 ans -
- Monsieur LITIM Moussa Ben Douadi, 27 ans -
- Monsieur LITIM Mukhtar Ben Bechin, 30 ans

Sur les Lieux : Monsieur le Commissaire Principal BOURRAT,
du Quartier Perrache.

- 1 Plan du Rez de chaussée
- 1 Plan du sous-sol